

LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

Nr. **0901**

Numărul de înmatriculare **CATERFOR 428B**

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și stampila
04.10.2021	502433015	AEC 21687
06.10.2023	7EJ08091	457301
19.06.2025	RAR SS	5004893

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

1. Număr de înregistrare: ZALĂU 0901

2. Data înregistrării: 06.04.2011

2. Deținător: MUNICIPIUL ZALĂU

4. Adresa: SALAJ
ZALAU
Piața Iuliu Maniu,
Nr.3.

5. Categoria: BULDOEXCAVATOR

5. Marca: CAT 428B

7. Nr. I.D: 7EJ08091

8. Numărul certificatului: 000901

Certificat eliberat de
Primăria Municipiului Zalău

La data de: 06.04.2011

Semnătura și Stampila
Primar
PRIMAR
2
MUNICIPIUL ZALAU
ROMANIA


Numărul certificatului: 000901

REGISTRUL AUTO ROMAN
Calea Grivitei nr.391A, sector 1
010719 Bucuresti, Romania

ATESTAT TEHNIC

SJ A0433015

Date de identificare si caracteristici tehnice

Categorie	Masina autopropulsata pentru lucrari	7 Data emitere	25-JUL-19
Caroserie	Buldoexcavator	8 Reprezentanta RAR	SALAJ
Marca	CATERPILLAR	9 Nume reprezentant RAR	SEUTE I.
Tip	428B	10 Semnatura/stampila	
Nr Identificare	7EJ08091		
Nr.Registru	M1CC111111X32H0		
1 Masa			
11.1 Proprie (kg)	7838	11.2 Total tehnic admisibila (kg)	9245
2 Dimensiuni			
12.1 Lungime (mm)	6100	12.2 Latime (mm)	2410
		12.3 Inaltime (mm)	3610
3 Motor			
13.1 Tip	CATERPILAR	13.2 Cilindree (cm ³)	3990
		13.3 Putere max (kw) / turatie (min ⁻¹)	55 / 2200
		13.4 Sursa energie	MOTORINA
4 Axe			
14.1 Nr. total axe	2	14.2 Tractiunea	INTEGRALA
		14.3 Nr axe franate (frana serviciu)	
5 Anvelope			
15.1 Fata	12.5/80-18 142A8		
15.2 Spate	440/80R28 156A8	sau	

16 Mentiuni

TIP SI SERIE MOTOR NU POT FI POANSONATE

Imaginea vehiculului

